

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Heinz“ vom 9. Februar 2004 um 11:04

Aus meiner Sicht:

- 1) Andere Software-Fuzzies beauftragen. Die jetzigen scheinen überfordert zu sein. 😄
- 2) DCF-Funkuhr (wie bei Audi schon im letzten Jahrtausend verbaut.)
- 3) Standheizung auch zum Anwärmen des Motors. Der Innenraum ist schön warm und die Scheiben sind frei, aber ein angewärmter Motor wäre ein Beitrag für den Umweltschutz.
- 4) Bessere und vor allem richtig funktionierende Telefonintegration (z.B. per Bluetooth oder optional auch ein Festeinbau anbieten). (wie beim neuen A8)
- 5) DVD-Navi für höhere Geschwindigkeit beim Datenzugriff und Europa-Kartenmaterial (wie beim neuen A8).
- 6) Bessere Dosen/Flaschenhalter. Hier gibt es im SUV-Zielmarkt #1 schon seit langem viel bessere Lösungen.
- 7) Tasten am elektrisch einstellbaren Sitz für Fahrerauswahl und für die Einstellung besser zugänglich. Das ist schon etwas eng.

gruß
Heinz