

# Mein "neuer" alter

Beitrag von „navstar-24“ vom 30. Januar 2009 um 20:11

Hi,

sagt mal kannst Du mir helfen ??????????

Ich bin auch gerade beim Facelift Umbau V10 und habe probleme mit der LWR der Scheinwerfer wie hast du den Kabelbaum geändert ??? Xenon, Standlicht, Blinker und Aufblendlicht geht nun alles aber der Rest ???

Kurvenlicht kann man nicht anklemmen da der alte Can Bus 1.6TP hat und der neue 2.0TP oder ???

Wäre über jede hilfe sehr sehr dankbar .....

MFg Navstar-24