

# Motordefekt V6 TDI bei 32000km?

**Beitrag von „skylark2001“ vom 9. Februar 2009 um 18:17**

Hallo zusammen,

ich kann es leider nicht genauer formulieren, da ich den Fehler noch nicht weiter eingrenzen kann.

Mein Dicker Baujahr 2007 nimmt seit einigen Tagen im 5. und 6. Gang nicht mehr richtig Gas an. Ich vermute, es wird nicht der volle Ladedruck aufgebaut. Der Wagen ist noch keine 2 Jahre alt. Ich fahre äußerst moderat (Durchschnittsverbrauch 8.4MFA Langzeit).

Gabs so etwas hier schon einmal? Ich habe nichts gefunden.

Gruß, Dirk