

Aussenspiegel anklappen

Beitrag von „DerElektriker“ vom 15. Februar 2009 um 15:49

Interessante Frage...

Also, bei meinem R5 sind die Spiegel nicht ganz synchron.
Allerdings ist das jedesmal ein bißchen anders.

Ich denke, das liegt im Wesentlichen daran, daß die Spiegel nicht genau (spiegelverkehrt) identisch sind.

Solange beide einigermaßen gleichmäßig verfahren und keine ungewöhnlichen Geräusche machen, würde ich mir da keine Sorgen machen...

Gruß

Thilo