

knacken und knistern am Beifahrersitz

Beitrag von „Thomas111“ vom 17. Februar 2009 um 15:35

[Zitat von EzioS](#)

Hatte aehnliches mit der Rueckbank. Da lags am Scharnier der Rueckenlehne, diese wurde dann mit ISOBAND umwickelt und gut wars. (STAND DER TECHNIK!!!!)

Vielleichts liegt an der Verschraubung des Sitzes..... just a wild guess???



....ich denke auch es wird wieder mal an lockeren Schrauben liegen, schauen wir mal, aber erstmal DANKE