

PDC will nicht mehr

Beitrag von „noti“ vom 17. Februar 2009 um 16:28

So, jetzt hat wieder mal das kleine Fehlerteufelchen bei mir zugeschlagen



Um es kurz & prägnant zu machen:

Vorne, wie hinten je 2 rote Balken beidseits.

Fehlerspeicher sagte, Sensor li vorne defekt --> heute getauscht.

ABER: Fehler besteht weiterhin (rote Balken mit piepsen), aber keine Fehler über OBD
abrufbar 😞😞😞

Gibt es in solch einem Fall Erfahrungen?