

Rasseln bei leichtem Gas geben

Beitrag von „Thurstone“ vom 24. Februar 2009 um 11:46

Uups, sorry, missverstanden! 

Glaube nicht, dass ich irgendwo hängengeblieben bin, das Blech war an sich auch nicht verbogen, sah eigentlich so aus wie es sein sollte. Schätze mal, hat sich mit der Zeit wahrscheinlich einfach was "bewegt" und ist dann zu nah an den ganzen drumrumliegenden Kram gekommen.