

Bluetooth Verbindung mit Apple iPhone


Beitrag von „Dag“ vom 1. März 2009 um 15:32

Zitat

Das einzige Problem ist, dass sich das iPhone nicht über Bluetooth mit dem Telefon verbinden lässt. Es zeigt bei der Suche kein anderes Gerät an und auch am Display im Auto gab es keine Einstellung um Bluetooth einzuschalten.

Ich bin für jede Hilfe dankbar!

Hallo erstmal,

hatte das gleiche Problem bei meinem (V6, 2005er) bis ich hier im Forum auf folgenden Thread gestossen bin.  [Hier:](#)


Im Detail, ich bin mit den Infos s.u. zum Haendler und der hats in 2 min geaendert. Alles geht bis auf das Telefonbuch.

bye

Dag

Zitat

image not found or type unknown



Zitat von **KTScholz**

Hallo,

da ich wie viele Andere auch vor dem Problem stand, daß ich eine Bluetooth [FSE](#) im Touareg haben wollte und nun eine Lösung gefunden habe, wollte ich diese euch nicht vorenthalten:

Ich habe als Adapter in die Mittelkonsole den Bluetooth-only Adapter für das Nokia 6600 eingebaut. Dieser funktioniert ja normalerweise nur mit eingelegtem Handy. Dieses lässt sich aber umgehen. Ich habe mit einem netten Herren in der Werkstatt ein wenig rumprobiert und letzten Endes sind wir auf folgende Lösung gestoßen: Wir haben im Steuergerät einen Parameter verändert, der die Bluetooth-Schale dann auch ohne eingelegtes Handy aktiviert:

in Funktion 77, Adaption 12 haben wir den Kanal 134 auf 0 gesetzt:

-> Channel 134 (handsfree)

0 - handsfree over BT

1 - handsfree only with mobile in cradle

Somit habe ich nun mein Handy in der Hosentasche, steige ins Auto und dieses verbindet sich ohne Probleme mit meinem Handy. Ich kann auf das Telefonbuch zugreifen und auch sonst sämtliche Funktionen nutzen. Habe jetzt schon 3 Handys angelernt (zwei SonyEricsson K800i und ein Samsung SGH-D900) und es funktioniert einwandfrei.

Ich dachte ich gebe diesen Tipp mal an die weite Welt weiter. 😊 Hoffe es hilft dem einen oder anderen...

Alles anzeigen