

Tür rechts hinten geht von innen nicht mehr auf

Beitrag von „Sandokahn“ vom 8. März 2009 um 13:54

War bei meinem Zweiten auch ,da war soweit ich das noch weiß im Inneren etwas abgebrochen ,war wohl eine etwas größere OP wegen rankommen und so .
Der Servicebetrieb sollte das aber hinbekommen .