

# Telefon im Touareg

**Beitrag von „Wespe“ vom 10. März 2009 um 13:28**

Hallo zusammen,

bei den Einbaugeräten von Kufatec gibt es eins zu beachten.

Beim Dicken wurde im Modelljahr 2007 vom CAN Protokol 1.1 auf CAN Protokol 2.0 gewechselt, d.h. die funktionieren dann in einem 2003er nicht.

Ich würde mir überlegen die originale FSE komplett zu vergessen und auf eine Nachrüst-FSE mit Bluetooth und Touchdisplay zu wechseln, z.B Bury, Parrot oder Funkwerk Dabendorf.

Den orig. Rüssel kann man dann als Montagesockel verwenden. Die Bury funzt mit dem orig. Microfon.

Gruß

Wespe