

Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „dschlei“ vom 12. März 2009 um 17:06

[Zitat von FrankS](#)

Genau, seit Herbst 2007 hat es hier kaum geregnet und seit gestern dafür fast ununterbrochen. Dienstagabend hatten wir noch lauschige 29°C, Mittwoch morgen nur noch 7°C.

Also die Kappe bekomme ich beim besten Willen nicht drauf, diese Aufnahme drunter ist zu lang und zu breit. Ärgert mich schon ein bisschen, vermutlich funktioniert der Gummi im alten Gestänge nicht so gut da weniger stark gespannt (also weniger Anpressdruck).

Gruß

Frank

Das versteh ich nicht. Aber in typischer VW manniere koennten wir natuerlich unterschiedliche Wischerarme haben.

Wir sind hier ja auch nicht die absoluten Regenempfaenger, wir brauchen die Wischer hauptsaechlich fuer das Spritzwasser vom getauten Schnne auf der Strasse. Im Sommer regnet es hier auch nur durch Gewitter, wir liegen ja so etwa 1900 km noerdlich von euch an der I35, die ja fast gerade ist!