

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „diver2000“ vom 14. März 2009 um 14:50

Hallo Leute,

da befinde ich mich in bester Gesellschaft... V6 TDI Schalter, seit 3 Tagen in meinem Besitz. Bj2006 (Modell 07) 52000km und das gleiche Problem. Allderings bisher nur im 5. Gang.

Habe heute den Händler und die Werkstatt informiert. !. Aussage vom Meister: Er hat bei VW nachgeschaut, von einer fehlerhaften Kupplung konnte er nichts finden. Mittwoch Termin am Diagnosegerät, mal sehen was rauskommt. Mit den Daten will er auf jeden Fall die Diss Meldung machen. Fortsetzung folgt.

Fällt das dann noch die Sachmängelleaftung? Gebrauchtwagengarantie schließt Kupplung aus. Habe es aber am 2. Tag nach nur 80km bemerkt und den Händler sofort via Mail informiert.

Gruß Sven