

# Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „MilleKai“ vom 17. März 2009 um 14:57

Liebe Gemeinde,

habe seit einer Woche auch einen "Bienenschwarm" am linken Außenspiegel, der sich ab ca. 55 km/h geräuschkmäßig zuschaltet. 🤖

Der freundliche:D hatte aber im "Werks-PC" dieses Problem sofort gefunden - sogar mit Fotos dokumentiert und Bearbeitungshinweis.👉👈👉👈 ist bekannt - wenigstens für mein Bj.7/08, Modelljahr 2009, Indent-Nr. ....LZ9D007141.

Am Außenspiegel den Spalt (um den sich dieser dreht beim Anklappen) mit Klebeband abkleben. Wenn dann, wie bei mir der "Bienenschwarm" weg ist - ab zum freundlichen:D, der ändert da irgendetwas gemäß Anweisung.