

Touareg Radio Navigation S2

Beitrag von „Hannes2210“ vom 18. März 2009 um 13:19

Hallo Zusammen,

An meiner Radio Navigation S2 bekomme ich folgende Meldung wenn ich eine CD anhören möchte. Im Display erscheint die Meldung, keine CD vorhanden. Des weiteren bekommt mein CD-Wechsler (hinten rechts im Kofferraum) anscheinend keinen Strom, da sich das CD-Magazin nicht mehr auswerfen lässt.

Könnte es an einer Sicherung liegen? Wenn ja, welche Sicherung müsste ich überprüfen.

Was könnte sonst die Ursache sein.

Ich würde mich sehr über HILFE freuen.

Herzlichen Dank im Voraus

Hannes