

# Touareg Radio Navigation S2

**Beitrag von „PoldyA4“ vom 18. März 2009 um 17:12**

Ich bekomme die Meldung wenn ich CD anmachen möchte und die Navi CD ist noch drin (habe keinen Wechsler).

Wenn bei dir der Wechsler keinen Strom mehr hat, denkt das RNS2 evt. das kein Wechsler da ist.

Also am besten erst mal testen ob die CD im Radio geht. Hilft evt. bei der Fehlereingrenzung.

Welche Sicherung jedoch für den Wechsler ist, kann ich dir nicht sagen.