

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

**Beitrag von „qezal“ vom 22. März 2009 um 09:16**

Für mich wird das Ganze immer rätselhafter. Ich kann nur hoffen, dass die Auskünfte, die man dir gegeben hat (neue, modifizierte Kupplung eingebaut), stimmen und nicht die, die man mir noch vor kurzem (offiziell über die VIP-Hotline angerufen und dann weiterverbunden) gegeben hat, die da lauten: es ist definitiv zur Zeit noch keine modifizierte Kupplung verfügbar, frühestens ab April sei damit zu rechnen.

Ist das Ruckeln bei deinem T denn nun weg?

Gruß

qezal