

# Probleme RNS 510

**Beitrag von „rel“ vom 30. März 2009 um 14:22**

Hallo Seismo,

ich kann mich Bullson nur anschließen. Die GPS Antenne braucht freie "Sicht" zum Himmel. Ich hab sie rechts vorn unter der Scheibe auf dem Armaturenbrett. Lass irgendeine Route berechnen, geh auf "Extras > Zusatzfenster > GPS Viewer".

Falls Du nach 10 Minuten mindestens 4 Satelliten hast und die Position nach etwas herumfahren immer noch daneben ist, stimmt wahrscheinlich mit Deinem CAN Interface etwas nicht.

Nach ner Weile solltest Du so 7..10 Satelliten haben.

Gruß

rel