

Schlüssel steckt im Zündschloß und lässt sich nicht abziehen !!!!

Beitrag von „matchde1“ vom 4. April 2009 um 09:22

Guten Morgen

Danke für diese Hinweise. Das Problem ist das er nicht erkennt das der Automatikhebel in P Stellung steht. Im Cockpit Display erscheint die Fehlermeldung : stellen Sie den Wählhebel in P .Und man kann das Fahrzeug nicht abschließen.Der Freundliche kann keinen Fehler auslesen. Und nun ???
Inzwischen steht der Wagen schon seit 3 Tagen in der Werkstatt und immer noch keine Lösung!!!

Gruß

matchde1