

Heckscheibe / Heckklappe

Beitrag von „wolfibaun“ vom 8. April 2009 um 08:14

Hallo Tramp,

ja - die beiden Dämpfer sind unterm Dachhimmel - daher auch das Gefummel beim Wechsel. Am besten Du lässt gleich beide Wechseln. Die Erstausrüstungs-Dämpfer sind ein wenig eine Krankheit beim T.

Gruß

Wolfgang