

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „dlu“ vom 19. April 2009 um 23:00

Nun habe ich auch so'n Problemchen:

Xenon Fahrerseite fällt allerkurzfristig aus, wenn ich beherzt auf's Gas trete, um schnell zu beschleunigen. Fehlermeldung: "Beleuchtung prüfen". Ansonsten kein Zittern feststellbar.

Vor ca. drei Wochen ging's auch nicht wieder an. Heino baute alles auseinander und reinigte (Camp4Fun lässt grüßen, spritzt bis in die Scheinwerferführungen), seitdem kein Totalausfall mehr, sondern nur noch max. 2 Sekunden.

Werde mich morgen 'mal beim 😊 bzgl. der mangelhaften Xenons erkundigen.