

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Blackhawk“ vom 19. April 2009 um 23:11

[Zitat von dlu](#)

Heino baute alles auseinander und reinigte (Camp4Fun lässt grüßen, spritzt bis in die Scheinwerferführungen), seitdem kein Totalausfall mehr, sondern nur noch max. 2 Sekunden.

Hallo Doro,

Sprüh doch mal die Kontakte der Scheinwerferstecker mit ein wenig Elektronikspray ein. 

