

# Dachkorb

Beitrag von „Lollo050968“ vom 24. April 2009 um 11:41

## Zitat von EzioS

Nicht nur dieser!

Allerdings ist da bei der Konstruktion wohl was schief gelaufen, der Spoiler vorne sollte nach unten zeigen, so vermeidet man negatives Fahrverhalten, welches durch Luft unterhalb der Dachplatte wirkt. Wenn Du Deinen nun drehst, ist so leider die Riffelung unten.



Mhhh, dann war die CAD Zeichnung nicht so eindeutig. ob die Riffelung oben oder unten ist, ist mir aber schnurz, es geht mir nur um Funktion, nicht Optik.

Vielleicht habe ich ja so, soviel Auftrieb, das der Dicke leichter wird 😄

Mal davon ab, das die ganzen Schlitze für Spanngurte etc. ja nicht nur für die Entwässerung sind, sondern auch die Luft von unten nach oben durchlassen.

Außerdem schwappt mir so das Regenwasser nicht auf die Windschutzscheibe.

Gruß

Lollo