

# Dachkorb

Beitrag von „Lollo050968“ vom 24. April 2009 um 12:10

## Zitat von EzioS

Gleiches Problem hatten wir ja damals gehabt. Man hat das Gefuehl, der Dicke hebt hinten den Popo und wird "wackelig". Also in jedem Fall einfach die Platte rumdrehen, sodass die Riffelung unten ist.

Regenwasser bleibt auf der korrekt montierten Dachplatte kaum liegen.



Das kann ich aber garnicht bestätigen, ich hatte eher gestern das Gefühl, der Dicke ist verwindungssteifer geworden und liegt wie ein Brett auf der Strasse. Auch bei 160km/h

Gruß

Lollo