

# **wasser inside ! ! !**

**Beitrag von „Marianw8“ vom 30. April 2009 um 22:04**

wenn ich das Auto waschen mit Schlauch unter den Teppich aus der Treiber auf dieser Seite kommt Wasser im Inneren, ein wenig, aber genug, um den Teppich alle nass. Ich habe neben dem Teppich und ich sah eine kleine Zeile des Wassers werden aus Aufwärtsrisiken. Die Lage ist unter die Pedale. Ich habe neben Deckung von Scheibenwischer und die ich nicht sah, was von dort aus sah ich erwartet, dass einige Blätter von den Bäumen, aber nichts. Haben Sie irgendwelche Ideen zu diesem Thema? dieses passiert für jeden? kann mir bitte jemand helfen?! ? ! (Es ist ein R5 TDI Jahr 2005)

Vielen Dank!