

# wasser inside ! ! !

**Beitrag von „wolve“ vom 30. April 2009 um 22:32**



Vermute mal Wasser im Fußraum... Ggfs. ist die Wasserkasten-Abdeckung hinter der Spritzwand undicht oder fehlt.

Sonst wer eine Idee?

Grüße,  
Klaus