

wasser inside ! ! !

Beitrag von „Marianw8“ vom 12. Mai 2009 um 08:37

[Zitat von Blackhawk](#)

Hallo,

Wenn ich mir die Abdichtung des Kabelstranges ansehe, und unten die grünliche Schraube sehe, habe ich irgendwie den Verdacht, daß da mal eine gröbere Havarie war



Hy , Ich habe das Auto von VW Hamburg ,ist 11 .04" unfallfrei . in sechs Monaten wurde etwa 4 Liter Wasser in der Teppich unter dem Fahrersitz Was macht mich glauben war nicht so dicht wie es sollte .

Ich glaube nicht, dass ist normal! **denke, das ist die Werksgarantie ? ? ? (7LZ5D000377)** erwarten eine Antwort von Ihnen, danke.

Marian