

wasser inside ! ! !

Beitrag von „Marianw8“ vom 12. Mai 2009 um 15:53

[Zitat von wolve](#)

Anhand der eingestellten Bilder teile ich Günters geäußerten Verdacht.

Der Motorraum sieht für mich ziemlich zerpfriekelt aus, und der unsaubere Rand des Scheibenklebers erscheint mir auch nicht original...

Grüße,
Klaus

Schmutz wird verstärkt weil

das Foto ist mit hoher Auflösung . Ich entfernte Schmutz(pilz) von kleber und ist original von werk (Dichtung) ; jedoch ich habe

über

Windschutzscheibe kleber ! und jetzt ist alles wieder in Ordnung, aber ich sage, dass ist nicht normal !