

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 15. Mai 2009 um 22:31

[Zitat von juma](#)

Servus,

hast du das selbst ermittelt oder wo kommt das her?

Hallo Uli,

habe das selbst ermittelt. Dieser Fehler nervt mich schon über 1 Jahr. Und nachdem keiner, inkl. VW selbst, so richtig wußte, was los ist, habe ich selbst ein paar Versuche unternommen, um den Fehler besser lokalisieren zu können.

Dass der Sensor der Kupplung bei Schlupf die Leistung zurücknimmt, ist plausibel. Und die Vermutung liegt nahe, dass die Kupplung aufgrund des mächtigen Drehmoments ab einer gewissen Laufleistung schwächelt. Nur gibt das nach meinen Feststellungen nun keinen richtigen Sinn mehr.

Die Mehrleistung für die Prüfung habe ich über eine Elastizitätsmessung im vierten Gang kontrolliert. Ich kann die Leistung bis 25% anheben, möchte aber nicht mein Motörchen belasten.

Kannst Dich noch erinnern? Ich war der LOEWE-Galerist aus Stuttgart

Gruß Roland