

Facelift Stossstange ???

Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 22:41

Die Beule in meinem T. ist seitlich in dem lackierten Blechteil.
Ist das lackierte Blechteil geklebt oder geschraubt an den unteren Stossfänger ?
Gerhard