

Touareg V6 TDi,V10TDi...oder

Beitrag von „Kong Racer“ vom 17. Mai 2009 um 09:50

Hallo Edi,

herzlich Willkommen bei den "Touareg-Freunden".

Probleme mit dem Antriebsstrang sind selten. Die Modelle mit Problemen scheinen diese immer wieder zu haben. Antriebswellen sind dann schon mehrfach getauscht worden. Einen V10 möchtest Du ja sowieso gebraucht kaufen. Dann kann die Reparaturhistorie beim Händler abgefragt werden. Also mach Dir über die Antriebswellen keine Sorgen. Beim V10 ist der Rußfilter bei 120000 KM oftmals ausgetauscht worden. Das ist vorher schon mal zu beachten.

Gruß 

Niels