

Geruchsentwicklung in der Klimaanlage

Beitrag von „juma“ vom 18. Mai 2009 um 21:05

Servus,

[Zitat von powermanager](#)

[...]Der Innenraumfilter ist vor ca. 6 Monaten bei der Inspektion von 10 tkm gewechselt worden. Ich gehe eher davon aus, dass mein (Un-)Freundlicher beim Wechsel des Filters irgendwas falsch gemacht hat, so dass Feuchtigkeit eindringen kann und es dort schimmelt...

so leid es mir für dich tut, aber das ist wirklich Stand der Technik.

Beim Wechsel kann man nichts falsch machen, es sei denn, er hat den Filter ganz vergessen



Ich habe meinen nach 1,5 Jahren im September des letzten Jahres gewechselt und wenn ich jetzt die Anlage ausschalte (sie läuft eigentlich ständig) und sie nach einer gewissen Zeit wieder einschalte, merkt man das auch deutlich am Geruch.

Ergo bleibt das Ding jetzt an, auch wenn die Fenster offen sind. Habe beim ersten Dicken festgestellt, dass die Klimaanlage lediglich im Durchschnitt einen Mehrverbrauch von 0,2ltr verursacht hat. Und die habe ich im rechten Fuss allemal...🤔