

Lautstärkeknopf beim RNS-2

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 20. Mai 2009 um 22:21

Hallo,

dann Poste doch bitte noch die Teilenummer , diese sollte auf der Rechnung vermerkt sein , leider wollen viele Werkstätten lieber kpl. im Austausch wechseln , - geht schneller , ist weniger Aufwand und der Teiledienstmitarbeiter muß auch nicht lange suchen , da es meist keine Gewährleistung sein wird , ist es dem Freundlichen dann auch recht egal

da ist es dann Super , wenn man dann mit der Teilenummer vor dem Meister steht , war ja auch bei den Scheibenwischerblättern so , Klp. Arm oder nur Gummi wechseln

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter