

Rückrüstung Chiptuning

Beitrag von „wolfibaun“ vom 21. Mai 2009 um 16:24

Hallo,

hab' nach'm Offroad-Training meine P-Box entfernt, da sie Wasser gezogen hatte und abgesoffen ist. Bin dann 1 Woche ohne Tuning gefahren, bevor ich meinen R5 dann wieder - diesmal von Evo-Tech - direkt im Steuergerät ein paar Pferdchen mehr habe einhauchen lassen.

Während der Woche ohne gab's null Probleme - außer, dass ich mir extrem langsam vorgekommen bin; insbesondere im Durchzug und beim Beschleunigen haben die knapp 30 Pferdchen weniger gefehlt.

Grüsse
Wolfgang