

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Pfadfinder“ vom 25. Mai 2009 um 15:49

Hallo!

Gibt´s was neues zu dem Thema?

Hat jemand schon die SW einspielen lassen?

Mir bietet man zur Zeit nur die neue SW an und keine neue Kupplung, obwohl beim letzten Test beim 😊 das Diagnosegerät einen Schlupf gemeldet hat.

Ich versuche gerade über die VW-Hotline mehr zu erreichen.

Leider läuft die Garantie Anfang Juni aus.

Langsam bekomme ich kalte Füße.

Hat jemand einen Tipp für mich?

Gruß

Johannes