

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. November 2004 um 17:18

Zitat von Sandokahn

Hallo

Mein Fehler ist exakt der selbe

Widerstand Seitenairbag Fahrerseite hat oberen Grenzwert überschritten sporadisch

Und die Reperaturanleitung stammt vom Werkstattcomputer 🖨️🖨️

Morgen muß ich sie in die Werkstatt bringen

mal seh´n was wird

grüße

Alles anzeigen

Na dann werden wir beide berichten wie es weiter geht. Nur morgen schaffe ich das noch nicht.
Bin on the road.

ICH werde dem 😊 aber schon mal eine Mail schreiben.