

Kühlmittel fehlt v10

Beitrag von „kurbler“ vom 28. Mai 2009 um 23:37

Hallo TF

so nun komm ich endlich dazu ein update zu machen.

die Abgaskühler waren es wohl nicht, denn ich hab nach wievor Kühlmittelverlust.

Auf 1000km ca. 0,5 Liter. Seit Dienstag steht der Dicke beim freundlichen.

Heute bekam ich die Aussage das wohl Wasser im Kühlwasser sein soll, aber um das genau zu überprüfen lassen sie den dicken erstmal stehen und lassen dann das öl ab, um zu gucken ob sich wasser unten abgelagert hat. Ich hab schon mal den Öldeckel und den Ölmeßstab nachgeschaut und mir ist nichts ungewöhnliches aufgefallen, ich kenne das wenn öl im Wasser ist, das es eine braune schlanze zu sehen ist. It. den freundlichen ist dies bei mir so nicht ersichtlich aber der ölstand ist leicht über max und ich hab vor ca. 4000km ca. einen Liter nachgefüllt und da war ganz knapp unter max. Und sie haben festgestellt das der Wassergehalt im Öl zu hoch sei.

Mal sehen was ich morgen mitegeteilt bekomme.

Kann eigentlich nur noch Zylinderkopf oder Wärmetauscher sein. Oder ?

vg

peter