

Bluetooth touchadapter fehlfunktion

Beitrag von „bub“ vom 5. Juni 2009 um 22:21

zwischenstand:

habe mein nokia 5800 express musik inzwischen, nachdem diese softwareversion endlich wirklich offiziell freigegeben wurde,auf 21.0.025.234.07 upgedated. allerdings hatte das keinen einfluß auf den von mir beschriebenen fehler.