

Hilfe Rns 510 antenne defekt

Beitrag von „bub“ vom 5. Juni 2009 um 22:49

der t-reg hat insgesamt 3 tuner (antennenempfangsteile).

2 radiotuner (wegen der diversity-funktion) und einen tmc tuner (traffic message channel- für die verkehrsmeldungen). die antennen sind, und bitte berichtige mich jemand falls ich falsch informiert bin, in der heckscheibe integriert. zur lage dieser tuner im fahrzeug kann ich leider nichts sagen, aber evtl. ist der anschluss der antennen (übergang von der heckscheibe zum fahrzeug) korrodiert?