

# batterie probleme v6 tdi

**Beitrag von „OldGrumpy“ vom 7. Juni 2009 um 21:50**

puuuhhh...so viele antworten...danke!!

also, ist noch die original batterie von 08/2005. das ist persönlich auch mein defekt tip.

wir fahren knapp 20km täglich.

ja, es ist die batterie unter dem fahrersitz. war ne ganz schön blöde arbeit den sitz zu kippen-egal, jetzt habe ich ja genug platz.

am fahrzeug selbst wurde seit dem einbau des resonanzdämpfers (problem war der uhu effekt) nichts geändert, oder verbaut.

voltmeter zeigt im betrieb 14v an(ladestrom ist wohl auch ok).

wenn sie leer ist zeigt die batterie 10,2v an.

kann man das fahrzeug irgendwie reseten??um z.b. alle systeme neu zu starten bzw neu zu inizieren...

MATT