

batterie probleme v6 tdi

Beitrag von „Blackhawk“ vom 7. Juni 2009 um 22:30

Hallo Matt

10,2 Volt ist eindeutig zu wenig.

Du kannst versuchen, die Batterie mit einem guten Ladegerät zu refreshen.

Dauert aber gut 24 Stunden - wenn es ordentlich gemacht wird.

Wobei das refreshen eher eine Kurzlösung sein wird.

Wenn´s so richtig heiß wird, wird sie wieder zusammenbrechen

Nach 4 - 5 Jahren ist eine Batterie normalerweise am Ende (es gibt auch Ausnahmen)

Am besten - reinbeißen und erneuern

Dann bist Du auf der sicheren Seite 😊

