

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „skylark2001“ vom 15. Juni 2009 um 07:48

[Zitat von cashburner](#)

Hallo Dirk,

dann müsste der Rückzug dieser Software nach lediglich 3 Wochen in der letzten Woche geschehen sein. Aber das hieße, dass alle mit der sog. neuen Software nun wieder ein Update auf die alte erhalten müssten. Ich denke, VW möchte das schon einheitlich haben. Aber man kann ja die VIP-Hotline fragen - Dein Vorgang, sofern korrekt vom 😊 als DISS gemeldet, liegt dort vor. Oder Dein 😊 hat das alles ohne VW durchgezogen.

Gruß Roland

Na, ich denke, die Aussage ist getätigt worden, um mich zu beruhigen, weil ich ob der zu erwartenden Drehmomentbegrenzung gewettet habe. Die habe meine ich gestern auch beim Herausbeschleunigen aus dem 6. bemerkt zu haben. Zur Sicherheit werde ich auch mal die Hotline anrufen.

Ich werde mir also wohl doch ein anderes Autohaus suchen.

Gruß, Dirk