

Fahrwerkfehler

Beitrag von „kub“ vom 29. Juni 2009 um 20:51

Hallo, danke für die schnelle Antwort. Habe Standheizung und zweite batterie hinten.

Hilft die nicht auch mit bei der normalen Spannungsversorgung?

Ansonsten würde ich mir zutrauen, die batterie unter dem sitz zu tauschen.

Oder würdet ihr mir davon abraten?

Würde vor dem Abklemmen eine zweite Batterie im Motorraum anklemmen, damit die Spannungsversorgung nicht völlig zusammenbricht und die Speicher leert.

P.S. Beim Starten und sonst merke ich aber noch nichts von einer leeren Batterie oder braucht die luftfederung eine höhere Mindestspannung als andere Verbraucher?

MfG Kub