

Alle 4 Reifen gleich!?

Beitrag von „Annakin“ vom 1. Juli 2009 um 22:44

Hatte damals bei meinem X5 mal in der Werkstatt gefragt. Dort sagte man mir auch, dass wegen der elektr. Steuerung des Allradantriebs immer das gleiche Reifenprofil und auch die gleiche Profiltiefe montiert sein soll.

Ansonsten würde der Allrad eventuell Schlupf vermuten und wäre permanent am Regeln.

Obs stimmt - ich weiss es nicht. Aber für mich als Laien hat es sich mal logisch angehört.