

# Stop!Fahrwerk

**Beitrag von „lemke\_edv“ vom 8. Juli 2009 um 13:39**

Bin mir absolut sicher das die schwache Batterie die Ursache ist.  
War (und ist) bei meinen drei Touaregs immer dasselbe.  
Es hilft nur eins: Ladegerät ran und Probleme sind beseitigt.

Gruß Günter