

# Kühlmittelverlust V6TDI

**Beitrag von „Martl03“ vom 14. Juli 2009 um 10:46**

Hallo,

ich hatte das gleiche Problem. Bei mir wurde ebenfalls der Abgaskühler gewechselt und nebenbei noch der Dachspoiler neu verklebt (gibt es auch nen Thread über die entsprechende RR-Aktion).

Gruß

Martl