



# undefinierbares pfeifen

**Beitrag von „musher“ vom 14. Juli 2009 um 18:42**

War heute beim 3:) und der hat endlich das problem gefunden.Es ist die Kardanwelle!!

Der ganze spass soll jetzt so um die 1300.- kosten 

Mein Gebrauchtwagenhändler (eigentlich Sachmängelhaftung)will mir jetzt aber etwas gebrauchtes (KM????) einbauen lassen.

Hat da jemand erfahrung 

Mario