

Motorhaube wackelt ab 150 km/h

Beitrag von „qwease“ vom 23. Juli 2009 um 18:45

Hallo Forum,

meine Frau hat Ihren Dicken jetzt seit 2 Monaten und ich durfte endlich auch mal fahren!
Dabei musste ich feststellen, dass die Motorhaube ab 150 km/h anfängt zu wackeln und zwar an den beiden hinteren Ecken unterhalb den Frontscheibe
(Ja, sie war korrekt verriegelt, habe extra auf der A-Bahn angehalten und geprüft).
Ist das ein bekanntes Problem?

Gruß aus dem Rheinland

Qwease