

Rückrufaktion 66D6 Dachspoiler

Beitrag von „niclas“ vom 23. Juli 2009 um 20:26

hallo T-Fr.

habe ihn heute wieder aus der Werkstatt zurück(spoiler neu geklebt).Es gab angeblich Probleme bei der Montage mit der Verlegung des Antennenkabel.Konnte endlich wieder den Golf "Unitet-Diesel " zurückgeben.Da merkte man erst einmal wie verwöhnt man mit dem Dicken ist.Schon das wieder ungewohnte einsteigen und beim bremsen ja nicht die Kupplung ... Sonst aber alles in Ordnung.Wegen dieser Sägezahnbildung bin vom Meister noch einmal zumGespräch gebeten.Angewöhnlich möchte VW eine Abfrage betreffs Fahrgewohnheiten usw. Ich laß mich überraschen.

MfG Niclas