

Abnutzung Lederlenkrad

Beitrag von „juma“ vom 28. Juli 2009 um 13:15

Servus,

ich bekäme 70% Kulanz auf das Material. Bei knapp 500,- EUR wären das dann runde 150,- EUR Eigenanteil plus die Arbeitskosten von ca. 1 Stunde.

Interessant ist, dass das Lenkrad nur mehr in der beheizbaren Variante lieferbar ist. Um diese Funktion dann aber auch ansteuern zu können, muss irgend ein Elektronikbauteil ergänzt werden, das auch noch mal an die 150,- EUR kostet, worauf ich aber natürlich keine Kulanz bekomme.

Mal eine Frage an die Nachrüster: Ist dieses Bauteil notwendig oder gehts auch ohne? Laut Teilekatalog unterscheidet sich anscheinend einfach die nicht-beheizbare Version von der beheizbaren Version durch dieses Bauteil...

Wären dann summa summarum runde 350 - 400,- EUR für ein neues Volant 🤔

Da muss ich mir das noch gut überlegen...:(