

Sitze vorn bei manueller Höhenverstellung

Beitrag von „iceman_ddorf“ vom 31. Juli 2009 um 11:46

[Zitat von kingo6](#)

Hallo Iceman!

Das Problem mit der Sitzverstellung hatte ich auch. Habe den Hebel austauschen lassen. (kostenlos)

Der ist jetzt zweigeteilt, und um den Sitz zu verstellen muss er vorn entriegelt werden. (Foto)

Den Tipp habe ich übrigens im Forum bekommen.

Grüsse

Danke für den Tip. Werde direkt mal den 😁 fragen. Der muss sowieso die Abdeckung an der B-Säule befestigen..